

スマートアシスト 安心点検レポート

ダイハツ独自の診断機を車両のコンピュータと接続して、見た目では分からないスマアシ内部のシステムや各コンピュータの異常などをしっかりチェック!


お客様名 ダイハツ様	車両型式 LA6005-GBVZ	走行距離 0,000 km
登録番号 大阪581 あ1111	車台番号 0000000	作成日: 0000年00月00日 (〇)

スマアシスキャン

ダイハツ専用診断機を使ったシステムスキャンにて、異常の有無を診断した結果です

カメラ、ソナー、レーダーに加え、ブレーキ、エンジンなどのシステムが連携してスマアシを構成しています。専用の診断機を使って各コンピュータをスキャンし異常の有無を検知します。

点検結果	レーダー	○
	単眼カメラ	○
	後方ソナー	○



外観点検

レーダーやカメラ周辺の汚れ・破損状態の点検結果です

カメラ、ソナー、レーダーの周辺の汚れやカメラ前面のガラスに損傷があるとスマアシが正しく機能できません。日頃から愛車をきれいに保つように心がけてください。



点検結果


レーダー周辺の汚れ	○
ソナー周辺の汚れ	○
カメラ前面のガラス破損	○
ウィンドウォッシャー液の噴射位置	○
ワイバ払拭状態	○

スマアシ簡易チェック

スマアシの“視力”をチェックした結果です

車両前後に障害物を設置し、スマアシが認識できるかチェックします。

点検結果	前方障害物の認識	○
	後方障害物の認識	○
	○○○○○○○	○



○…良好 △…要点検

いつもダイハツ販売(株)ダイハツ店をご利用いただきましてありがとうございます。お客様のお車のスマートアシストの点検が完了し、点検の結果、全て良好である事を確認しております。ご安心してお乗りください。



ダイハツ販売(株)
ダイハツ店
06-0000-0000
池田エンジニア

次回もぜひダイハツで点検をお願いします。次回点検予定日○○月○○日